

台風第10号による災害について


令和6年台風第10号による大雨では、町内において諸所土砂崩れが発生した他、出水、道路陥没・亀裂等の被害が多く発生しました。その状況を報告するものです。

1 警戒レベル等の経過 (★：気象庁 ◎○☆：湯河原町)

- 8/26 (月) 09:00 ○第1回対策会議
- 8/28 (水) 12:30 ○第2回対策会議
- 8/29 (木) 11:30 ○第3回対策会議
- 12:47 ★大雨注意報発表
- 13:28 ★洪水注意報発表
- 16:45 ○第4回対策会議
- 18:10 ★大雨警報(土砂災害)(警戒レベル3)発表
- 18:30 ☆避難所開設
- 23:45 ★土砂災害警戒情報(警戒レベル4)発表
- 23:45 ◎災害対策本部設置
- 8/30 (金) 00:40 ☆避難指示発令
- 08:30 ○第1回災害対策本部会議
- 11:30 ○第2回災害対策本部会議
- 16:00 ○第3回災害対策本部会議
- 19:00 ○第4回災害対策本部会議
- 22:00 ○第5回災害対策本部会議
- 8/31 (土) 10:00 ○第6回災害対策本部会議
- 17:00 ○第7回災害対策本部会議
- 9/1 (日) 13:00 ○第8回災害対策本部会議
- 16:00 ○第9回災害対策本部会議
- 23:10 ★土砂災害警戒情報(警戒レベル4)解除
- 9/2 (月) 08:30 ○第10回災害対策本部会議
- 09:02 ☆避難指示解除
- 09:02 ◎災害対策本部解散
- 09:30 ☆避難所閉鎖
- 10:16 ★大雨警報(土砂災害)(警戒レベル3)解除

2 雨量(消防本部雨量計)

- 8/29(木)～9/1(日)
- ・積算雨量 : 574mm
- ・最大時間雨量 : 8/30(金) 13時台 40mm




〈参考：過去の月間降水量(8月・9月)〉

- ・令和5年8月 : 310.5mm 令和5年9月 : 139mm
- ・令和4年8月 : 251mm 令和4年9月 : 378mm

3 河川の水位


(1) 千歳川(旅館ちとせ付近)



〈参考〉 ・平常時の水位 : 0.2m以下

・氾濫注意水位 : 1.00m ～ 氾濫危険水位 : 1.85m

(2) 新崎川（新崎橋付近）



〈参考〉 ・ 平常時の水位：0.2m以下
・ 氾濫注意水位：1.15m ～ 氾濫危険水位：1.65m

4 被害状況

別紙のとおり

5 避難所

NO	開設避難所	開 設		避難者数	閉鎖
1	防災コミュニティセンター	8/29 (木)	18:30	25 人	9/2(月) 09:30
2	宮上会館	8/29 (木)	18:30	12 人	9/1(日) 16:00
3	宮下会館	8/30 (金)	18:00	1 人	9/1(日) 16:00
4	城堀会館	8/30 (金)	18:00	3 人	9/1(日) 16:00
計		41 人			

※ 宮上会館、宮下会館、城堀会館の避難所の設置は、J R 東海道線の運休に伴う湯河原駅周辺の滞留者の収容についても考慮したもの。

6 交通規制

区 分	規 制		解 除	
湯河原パークウェイ	8/30 (金)	06:00	8/30 (金)	22:00
熱海ビーチライン	8/30 (金)	17:00	8/31 (土)	09:00
国道 135 (小田原－真鶴)	8/30 (金)	06:50	8/30 (金)	21:30
県道 740 号 (根府川－吉浜)	8/30 (金)	06:50	8/30 (金)	21:30
真鶴ブルーライン	8/30 (金)	07:05	8/30 (金)	22:00
県道 75 号 (椿ライン)	(規制なし)			
国道 135 (湯河原－熱海)	8/30 (金)	12:40	8/30 (金)	20:30
J R 東海道線 (小田原－熱海)	8/30 (金)	始発 から	9/2 (月)	始発 から
町道土肥 33 号線	通行止め：湯河原郵便局付近			

7 その他

(1) 職員の動員

○動員状況

- ・ 8/29 (木) 16:45 地区派遣員招集 (対象 21 人)
- ・ 8/30 (金) 08:30 3 号配備発令 (対象 215 人 ※消防除く)

○時間外対応

- ・ 8/29 (木) 7 人 42 時間
- ・ 8/30 (金) 200 人 892 時間
- ・ 8/31 (土) 115 人 966.5 時間
- ・ 9/ 1 (日) 80 人 692 時間
- ・ 9/ 2 (月) 5 人 35 時間

計 407 人 (延べ) 2,627.5 時間

(2) ふるさと納税災害支援フォーム開設

○9/2 (月) 17:00 に開設

(1) 土砂崩れ（ほか民地6件）

※ 表中に記載の場所は、大まかな位置を示すものであり、正式名称や土地所有者を示すものではありません

N0	発災・通報日時		場所	災害概要	対応状況
1	8月30日	14:02	真鶴湯河原新聞販売所付近	吉浜305-2付近から県道740号まで土砂崩れ 電柱が大きく傾き、店舗へ土砂流入など	崩壊土砂撤去終了。ブルーシートによる養生
2	8月30日	14:30	幕山浄水場付近	梅林法面の土砂崩れ	9/2業者により対応 トラック約6台分の土砂
3	8月30日	15:29	一本松トンネル付近	住宅隣の崖（基礎の部分）が崩壊。東海道線側に土砂崩れ	居住者へ避難を促し、立入禁止テープによる規制 JR作業員により、線路内及び線路敷地上部の土留め作業実施
4	8月30日	16:10	城堀バーディゴルフ場付近	倒木や道路に石が散乱しており、現場まで車両進入不可	重機による撤去が必要と判断し、近隣住民へ説明 避難を案内 8/31道路部分の土砂撤去完了
5	8月30日	17:40	総合運動公園	総合運動公園内パークゴルフ側園路にて土砂崩れ	一部園路通行止め ブルーシートによる養生依頼
6	8月31日	7:25	城堀411-73付近	畑の石垣が崩壊	9/2業者により土砂撤去実施。残あり、9/3作業予定
7	9月1日	13:33	農道大久保1号線	土砂崩れにより農道に土砂流出	9/2道路部分の土砂撤去完了

(2) 出水（ほか民地6件）

N0	発災・通報日時		場所	災害概要	対応状況
1	8月30日	15:10	オレンジタウン	出水により民地敷地内に流水の恐れ	流入元の道路上に土のうを配備し排水溝へ水路作成し、民地への流入防止対策を行う
2	8月30日	15:20	セブンイレブン土肥五丁目店前交差点	下河原橋の上（熱海市泉地区）からの土砂により側溝が埋まり、水が流れず冠水している	住民及び職員により清掃 作業終了
3	8月30日	15:50	オレンジライン3号陸橋付近	旧丸山住宅沿いの水路より出水	通行への影響が少なかったため経過観察
4	8月30日	15:50	万葉公園	万葉洞門内から県道に向けて出水。園路手すり一部破損、洞門先手すり破損	土のう設置 立入禁止による規制 川の水位低下後出水解消
5	8月30日	16:20	汐見橋下～ホテルあかね	土砂や木々で通行困難となっている	8/31業者により道路清掃完了
6	8月30日	16:39	アポロ荘付近	アポロ荘下から入谷農道までに土砂、出水があり。	現地確認後、住民に避難所の案内を行う。 8/31道路部分の土砂撤去完了
7	8月30日	16:40	エルルカンビス付近	排水管閉塞により道路上に出水。付近の敷地内に浸水	道路上に土のう設置。川へ水を誘導。清掃作業による排水管閉塞処理
8	8月30日	17:05	紅葉亭付近	出水	現場到着時には少量の出水であり、土のうは不要と判断。周辺住民へ注意喚起及び避難所の案内
9	8月31日	8:30	兔沢線	石等はなく、土砂が少々出ている	9/2業者により通行に支障のないよう道路端へ。別日に改めて回収予定

(3) 土砂流出（ほか民地 1 件）

N0	発災・通報日時		場所	災害概要	対応状況
1	8月30日	16:10	天保橋先	天保橋先で農地内の土砂崩れによる土砂流出	重機による撤去が必要と判断し、近隣住民へ説明 避難の案内 8/31道路部分の土砂撤去完了
2	8月30日	19:50	瑞応寺西側	瑞応寺周辺で農地内の土砂崩れによる土砂流出	9/2業者により対応
3	9月1日	8:05	まごめ団地周辺道路	ソーラーパネルの方から土砂や木などが流れてくる	職員により清掃、ソーラーから孫込までの私道は地主に連絡
4	9月2日		幕山公園第 1 駐車場	砂利が多量に散乱、片付けが必要	今後対応予定

(4) 道路陥没・破損

N0	発災・通報日時		場所	災害概要	対応状況
1	8月30日	13:53	秀英予備校前交差点周辺	道路隆起 道路陥没	郵便局前歩道の陥没に土のう設置 立入禁止テープにより通行止めとした
2	8月30日	16:00	宮下25号線	約10mにわたり駅裏道路の水止め等破損	出水箇所付近の側溝蓋を開き、土のう設置。舗装破損部にも土のう設置 破損個所にブルーシート養生
3	8月31日	9:45	ルーテル教会先道路	道路陥没（直径50cm、深さ1m）	土のうを埋め、厚ベニヤ板養生
4	9月1日	7:20	湯河原カンツリー一分岐付近	道路陥没（直径50cm、深さ20cm）	土のうを埋めた

(5) その他（ほか民地 8 件）

N0	発災・通報日時		場所	災害概要	対応状況
1	8月30日	12:30	文化福祉会館①	エアコン室内機から居室内に水が吹き込む	ホースの排水、清掃、点検。畳 6 枚を交換
2	8月30日		岩亀荘付近用水路	用水路に落ち葉等が詰まる	車両積載の資機材を使用し、詰まった落葉を排除し処理する
3	8月31日	8:14	吉浜海水浴場①	スロープ下の砂浜が抉られている	業者手配（9/2対応済）
4	8月31日	11:12	吉浜海水浴場②	流木・ゴミが多数	かながわ美化財団に清掃依頼
5	8月31日	12:20	宮上会館	天井から水漏れ	業者手配
6	8月31日	17:50	吉浜海水浴場③	水路周囲の砂浜が抉られている	小田原土木センターへ連絡
7	9月1日	12:00	ヘルシープラザ①	地下 1 階エレベーターホールが雨漏りにより浸水	指定管理者により水をかきだし、現在は浸水なし
8	9月1日	12:00	ヘルシープラザ②	貯水槽が満水になり、地下 1 階機械室が浸水	業者に依頼、貯水槽の水を排除
9	9月2日	10:43	宮下会館	大会議室・第 2 会議室雨漏り	対応検討
10	9月2日	11:00	門川会館	福寿室の窓際から雨漏り	対応検討
11	9月2日	11:18	城堀会館	壁紙の浮き多数確認	対応検討
12	9月2日	15:13	文化福祉会館②	2 階ホール雨漏り	対応検討

令和6年8月29日から大雨による湯河原町の被害状況

(1) 土砂崩れ等

(1)－1 真鶴湯河原新聞販売所付近



(1)－2 幕山浄水場付近



(1)－3 一本松トンネル付近



(1)－4 城堀バーディゴルフ場付近





(1)－5 総合運動公園



(2) 出水

(2)－4 万葉公園



(3) 土砂流出

(3)－1 天保橋先



(3)－2 瑞応寺西側




(4) 道路陥没・破損

(4)－1 秀英予備校前交差点周辺



(4)－2 宮下25号線



(5) その他

(5)－3 吉浜海水浴場①



(5)－4 吉浜海水浴場②



(5)－6 吉浜海水浴場③



ドローンによる被害状況確認

一本松トンネル付近土砂崩の状況(8/31)



城堀 浅間神社付近から駅方向の確認(8/31)



鍛冶屋広域農道から幕山公園方向を確認(8/31)



浄水センターから城山、鍛冶屋、吉浜方面を確認(8/31)



奥湯河原公園から奥湯河原周辺を確認(9/1)



オレンジライン旧料金所から温泉場方面を確認(9/1)



吉浜海岸から吉浜付近一帯を確認(8/31)

