

## 令和6年11月2日の大雨による災害について


令和6年11月2日の大雨では、町内各所において土砂の流出が発生した他、道路陥没・亀裂等の被害が発生しました。その状況を報告するものです。

### 1 警戒レベル等の経過 (★：気象庁 ◎：湯河原町)

- 11/2 (土) 18:01 ★大雨注意報発表  
 18:30 ★大雨警報 (浸水害) 発表  
 18:42 ★大雨警報 (土砂災害) 発表  
 18:50 ★土砂災害警戒情報 (レベル4) 発表  
 18:50 ◎災害対策本部設置  
 18:53 ★洪水警報発表  
 18:59 ★記録的短時間大雨情報発表  
 19:15 J R 東海道線小田原ー熱海ー興津間運休  
 21:35 ★土砂災害警戒情報解除  
 21:38 ★大雨警報 (浸水害)・洪水警報解除  
 11/3 (日) 00:02 ★大雨警報 (土砂災害) 解除  
 00:15 ◎災害対策本部解散

### 2 雨量 (消防本部雨量計)

- ・積算雨量 : 105.5mm
- ・最大時間雨量 : 18:00~19:00 73mm




(参考：令和6年台風第10号 (4日間))


- ・積算雨量 : 574mm
- ・最大時間雨量 : 40mm

### 3 河川の水位

#### (1) 千歳川



#### (2) 新崎川



### 4 被害状況

別紙のとおり

### 5 交通規制

区分	規制		解除	
湯河原パークウェイ	11/2 (土)	18:40	11/3 (日)	18:00
熱海ビーチライン	11/2 (土)	19:20	11/3 (日)	17:00
真鶴ブルーライン	11/2 (土)	19:15	11/2 (土)	20:30
J R 東海道線 (小田原ー熱海ー興津間)	11/2 (土)	19:15	11/3 (日)	00:20

### 6 その他 (職員の動員)

- ・11/2 (土) 総務対策部 (3人)、まちづくり対策部 (10人)  
企業対策部 (11人)、消防対策部 (12人)
- ・11/3 (日) 総務対策部 (3人)、まちづくり対策部 (16人)  
企業対策部 (9人)

令和6年11月2日の大雨による被害状況報告一覧（令和6年11月7日17時現在）

(1) 土砂崩れ（ほか民地3件）

※ 表中に記載の場所は、大まかな位置を示すものであり、正式名称や土地所有者を示すものではありません。

NO	発災・通報日時		場所	災害概要	対応状況
1	11月2日	23:15	幕山公園梅林	梅林の土砂が崩れ、梅林内道路、林道を閉鎖	11/2業者により土砂を排除して林道の通行を確保、土砂の撤去を調整中

(2) 土砂流出（ほか町道14路線、農道8路線、林道1路線、民地3件）

NO	発災・通報日時		場所	災害概要	対応状況
1	11月2日	20:00	紅葉亭～奥湯河原バス停付近	道路上に土砂が流出	11/2から11/3にかけて業者により土砂を排除して通行を確保
2	11月2日	20:31	不動滝付近	道路上に土砂が流出	11/2から11/3にかけて県が土砂を排除
3	11月2日	21:50	椿建設～前栗場バス停方面	道路上に土砂、木材などが流出	11/2業者により土砂等を道路脇に寄せ、通行を確保 11/3から11/4にかけて業者により土砂等を撤去
4	11月3日	9:05	万葉郷もみじの郷付近	道路上に土砂、枯れ木などが流出	11/7に土砂等撤去
5	11月3日	11:10	旅館阿しか里 ～ふきや旅館付近	側溝に土砂流入	業者により土砂等を撤去

(3) 出水（ほか民地9件）

NO	発災・通報日時		場所	災害概要	対応状況
1	11月2日	19:23	土肥地内駅下マンション付近	マンションのエントランスまで水が接近	消防により土のう9袋を配置
2	11月3日	17:15	宮上若草山団地周辺	マンホールの蓋が外れる	職員が蓋の据え直しを実施
3	11月3日	13:30	ケアセンターそよ風付近	コンクリート製の側溝の蓋が外れる	職員が蓋の据え直しを実施

(4) 道路陥没・破損（他町道2件）

NO	発災・通報日時		場所	災害概要	対応状況
1	11月3日	8:10	吉浜町道小道地藏線（椿建設付近 及び前栗場配水池バス停付近）	路面の陥没、剥離、マンホールの沈み込み	今後補修を検討
2	11月3日	8:20	秀英予備校交差点周辺	歩道の浮き上がり	今後補修を検討

(5) 公共施設等被害（他温泉施設1件、水路1件）

NO	発災・通報日時		場所	災害概要	対応状況
1	11月2日	20:30	万葉公園	公園内の橋及びフェンスが破損	被害箇所への立入を禁止、今後補修を検討
2	11月2日	21:30	旧上野山簡易水道貯水池	敷地内に土砂が流入しフェンスを破損	今後補修を検討
3	11月5日	16:16	不動滝	護岸の破損、滝壺及び通路への土砂の堆積	今後補修を検討
4	11月6日	15:40	もみじの郷ハイキングコース	一部崩壊	奥湯河原入口バス停側からの通行禁止、今後補修を検討

# 令和6年11月2日の大雨による湯河原町の被害状況

## (1) 土砂崩れ

(1) - 1 幕山公園梅林




(2) - 3 椿建設～前栗場バス停方面



## (2) 土砂流出

(2) - 1 紅葉亭～奥湯河原バス停付近



(2) - 4 万葉郷もみじの郷付近



(2) - 5 旅館阿しか里～ふきや旅館付近



(3) 出水

(3) - 2 宮上若草山団地周辺



(3) - 3 ケアセンターそよ風付近



(4) - 2 秀英予備校交差点周辺




(4) 道路陥没・破損

(4) - 1 吉浜町道小道地藏線 (樁建設付近及び前栗場配水池バス停付近)



(5) 公共施設等被害

(5) - 1 万葉公園



(4) - 2 秀英予備校交差点周辺



(5) - 4 もみじの郷ハイキングコース

