

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表(湯河原町抜粋)

資料 4

令和3年7月31日現在

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況
1	伊豆箱根バス	藤木橋(湯河原駅方面)	湯河原町宮上509番地先	A	令和3年3月停留所廃止
2	箱根登山バス	吉浜郵便局前(真鶴駅方面)	湯河原町吉浜	A	安全対策検討中
3	伊豆箱根バス	公園入口(湯河原駅方面)	湯河原町宮上479番地先	B	安全対策検討中
4	伊豆箱根バス	見附町(湯河原駅方面)	湯河原町宮上466号5番地先	B	安全対策検討中
5	伊豆箱根バス	理想郷(湯河原駅方面)	湯河原町宮上358番地先	B	安全対策検討中
6	伊豆箱根バス	奥湯河原入口(湯河原駅方面)	湯河原町宮上679番地先	B	安全対策検討中
7	伊豆箱根バス	病院入口(湯河原駅方面)	湯河原町宮上452-6地先	B	令和3年4月停留所廃止
8	箱根登山バス	泉大橋(湯河原駅方面)	湯河原町宮上	B	安全対策検討中
9	箱根登山バス	前栗場(湯河原駅方面)	湯河原町吉浜	B	安全対策検討中
10	箱根登山バス	鍛冶屋中央(鍛冶屋方面)	湯河原町鍛冶屋	B	安全対策検討中
11	箱根登山バス	宮渡橋(鍛冶屋方面)	湯河原町鍛冶屋	B	安全対策検討中
12	箱根登山バス	嵯峨沢(真鶴駅方面)	湯河原町鍛冶屋	B	安全対策検討中
13	箱根登山バス	桜山入口(箱根町港方面)	湯河原町宮上	B	安全対策検討中
14	箱根登山バス	見附町(奥湯河原方面)	湯河原町宮上	B	安全対策検討中
15	箱根登山バス	長窪(真鶴駅方面)	湯河原町吉浜	B	安全対策検討中
16	箱根登山バス	道中(奥湯河原方面)	湯河原町宮上	B	安全対策検討中
17	箱根登山バス	温泉場中央(奥湯河原方面)	湯河原町宮上	B	安全対策検討中
18	箱根登山バス	病院入口(奥湯河原方面)	湯河原町宮上	B	令和3年4月停留所廃止
19	伊豆箱根バス	吉浜温泉場(湯河原駅方面)	湯河原町門川1651	C	安全対策検討中
20	箱根登山バス	花水(真鶴駅方面)	湯河原町吉浜	C	安全対策検討中
21	箱根登山バス	白沼田(真鶴駅方面)	湯河原町吉浜	C	安全対策検討中
22	箱根登山バス	役場前(湯河原駅方面)	湯河原町中央2丁目	C	安全対策検討中
23	箱根登山バス	新崎(鍛冶屋方面)	湯河原町中央3丁目	C	安全対策検討中
24	箱根登山バス	鍛冶屋中央(湯河原駅方面)	湯河原町鍛冶屋	C	安全対策検討中
25	箱根登山バス	宮上会館(奥湯河原方面)	湯河原町宮上	C	安全対策検討中
26	箱根登山バス	公園入口(奥湯河原方面)	湯河原町宮上479番地	C	安全対策検討中

Aランク停留所数・・・1、Bランク停留所数・・・14、Cランク停留所数・・・8 計23停留所

【Aランク】

- 過去3年以内に停車したバスが要因となる人身事故が発生しているバス停留所
- バスがバス停留所に停車した際に横断歩道にその車体がかかるバス停留所

【Bランク】

- Aランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に横断歩道の前後5mの範囲にその車体がかかるバス停留所
- Aランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点にその車体がかかるバス停留所

【Cランク】

- A又はBランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点の前後5mの範囲にその車体がかかるバス停留所